

ROMA



Municipio XV
Commissione Consiliare Ambiente



**Al Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale
Ufficio Servizio Giardini
SOM Municipio Roma XV**

**Al Servizio progettazione, manutenzione patrimonio,
manutenzione verde pubblico, ambiente e decoro urbano
Municipio Roma XV**

e.p.c. **Presidente del Municipio XV**

Daniele Torquati

Ass.re all'Ambiente Municipio XV

Marcello Ribera

Commissione Consiliare Ambiente Municipio XV

Presidente Comitato di Zona Via Tieri

Alfonso Ciniglia

comitatoviatieri@gmail.com

OGGETTO: Segnalazione situazioni di pericolosità - Richiesta ripristino normali condizioni nel Parco di via Tieri

In seguito al sopralluogo effettuato in data 16 marzo 2023 dalla Commissione Consiliare Ambiente presso il Parco di via Vincenzo Tieri, abbiamo potuto constatare delle situazioni di potenziale pericolo e situazioni che necessitano di operazioni di riparazione che andiamo di seguito ad elencare:

AREA LUDICA

1. presenza di una grossa buca nel terreno (Foto 3);
2. nella parte perimetrale del parco ci sono tombini sprovvisti di copertura che i rappresentanti del comitato di Via Tieri hanno coperto alla bene e meglio con reti e assi di legno (Foto 5);
- 3 presenza di un' alberatura secca e pericolosa (Foto 6);
- 4 panchina divelta (Foto 4);
- 5 nella zona gazebo troviamo una panchina completamente rotta e da sostituire (Foto 2).

AREA CANI

1. manca una fontanella;
2. presenza di alberature secche;
3. cancello chiuso con un ferro appuntito (Foto 7);

AREA PALESTRA

1. mancanza di parte della recinzione (Foto 8).

ROMA



AREA PLAYGROUND

1 nel vialetto che porta a tale area manca completamente la ghiaia ed affiora la rete metallica sottostante con pericolo di inciampare e di rendere difficoltoso il passaggio ai disabili e ai passeggini e carrozzine;

2.tale area, adiacente all'area palestra andrebbe potenziata dal punto di vista dell'illuminazione.

Il sopralluogo è stato effettuato anche nell'area ex mercato sita tra via Tieri e via Bragaglia. Tale zona risulta essere degradata con rifiuti abbandonati (Foto 11), inoltre in questa area si trova un ponticello che collega via Tieri a via Conti completamente non in sicurezza, in quanto sprovvisto di vere e proprie balaustre e pertanto molto pericoloso (Foto 10).

Tutte queste segnalazioni sono meglio estrinsecate nel verbale di sopralluogo corredato di foto che viene allegato alla presente.

Ciò premesso si richiede a quanti in indirizzo, ognuno per propria competenza, di provvedere agli interventi necessari per garantire il decoro urbano e la sicurezza pubblica.

In attesa di ricevere cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

La Presidente della Commissione Consiliare Ambiente
Egle Cava