



PEDONI A RISCHIO

UN MONITORAGGIO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA VIA CASSIA A LA STORTA



COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



PEDONI A RISCHIO

UN MONITORAGGIO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA VIA CASSIA A LA STORTA

11 Giugno 2025

Nel 2023 in Italia sono morti 485 pedoni (Istat), mentre la stima preliminare di Asaps parla di 475 decessi sulle strade italiane nel 2024. L'Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata 2025 riferisce che al 9 giugno 2025 ci sono già 155 pedoni uccisi da inizio anno. Nel Lazio sono 27, di cui ben 18 a Roma (www.asaps.it). Spesso le strisce pedonali non salvano la persona dall'investimento, dal comportamento irresponsabile e criminale degli automobilisti. Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati infatti complessivamente 72 dal 1° gennaio (di cui 8 a Roma). Ma altrettanto spesso le strisce nella nostra città sono poco visibili, prive di segnaletica verticale e con barriere architettoniche.

L'obiettivo di questo documento è effettuare un primo censimento di massima degli attraversamenti pedonali esistenti a La Storta lungo la Via Cassia e rilevarne lo stato attraverso alcuni indicatori, mettendolo a disposizione degli enti e degli uffici competenti a cui si chiede di approfondire, verificare e, laddove necessario, intervenire per la messa in sicurezza.

Il tratto interessato al monitoraggio – effettuato tra novembre 2024 e marzo 2025 – è quello della Via Cassia dall'incrocio con Via Andreassi (primo attraversamento) all'incrocio con Via A.G. Bragaglia, per circa 4,7 km di lunghezza nel quartiere La Storta. Non sono stati analizzati gli attraversamenti pedonali delle vie laterali del quartiere che saranno oggetto di una successiva rilevazione.

Le strisce pedonali presenti sono in totale 17, di cui 5 sono dotate di semaforo (due attraversamenti semaforizzati, tre su incrocio stradale).

L'attraversamento pedonale è la *parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli* (art.3 Codice della Strada). *In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento (...). Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi* (art.40 Cds).

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre visibili e costantemente mantenuti. *La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata* (art.38 Cds)

Nell'analisi delle condizioni degli attraversamenti pedonali sono stati presi in considerazione alcuni indicatori: **localizzazione**, **segnaletica** (orizzontale e verticale) e **accessibilità**.

Ulteriori due indicatori (il tipo di traffico e l'illuminazione) non sono stati presi in considerazione in maniera analitica. In generale, osserviamo che per quanto riguarda il **tipo di traffico**, il tratto stradale considerato è caratterizzato da un traffico intenso soprattutto in alcune fasce orarie e dalla presenza di ogni tipo di veicolo (compresi i veicoli commerciali, a due ruote, ecc.).

In relazione **all'illuminazione**, nessun attraversamento pedonale censito è dotato di un sistema di illuminazione dedicato (orizzontale o verticale). Lungo il tratto considerato sono presenti i lampioni dell'illuminazione pubblica, soggetta a periodici e sistematici guasti in alcuni punti.

In estrema sintesi, lo stato della segnaletica è eterogeneo. La segnaletica orizzontale è nella maggior parte dei casi in buone condizioni, qualche problema in più per quella verticale non sempre presente.

In relazione all'accessibilità abbiamo puntato la nostra attenzione in particolare sulla presenza di barriere architettoniche, ma anche sulla presenza sistematica di veicoli in sosta vietata sugli attraversamenti che ne diminuiscono o impediscono l'accessibilità e la visibilità. Nella nostra rilevazione abbiamo constatato come la maggior parte degli attraversamenti non sia dotata di scivoli o rampe d'accesso che consentirebbero l'utilizzo delle strisce anche alle persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Le condizioni di accessibilità degli attraversamenti non possono però non essere legate anche più in generale alle condizioni di accessibilità dei marciapiedi presenti lungo il tratto considerato, marciapiedi spesso stretti, sconnessi, privi di rampe di invito e di percorsi tattili per persone cieche o ipovedenti, occupati da veicoli o cassonetti stradali o addirittura inesistenti in alcuni tratti. Per una persona, a maggior ragione se una persona disabile, è molto complicato, quando non impossibile, camminare a piedi lungo la Via Cassia a La Storta.

Giovanni Giallombardo

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

1. VIA CASSIA INCROCIO VIA GIACOMO ANDREASSI



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
1.Incrocio V.Andreassi	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



2. VIA CASSIA INCROCIO VIA GIACOMO ANDREASSI ALTEZZA EUROSPIN



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
2.Incrocio V.Andreassi (Eurospin)	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



3. VIA CASSIA 1600



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
3.Via Cassia 1600	OK	Assente	No scivolo da un lato No marciapiede dall'altro

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



4. VIA CASSIA PIAZZA DELLA VISIONE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
4.Via Cassia Piazza della Visione	OK	Solo da un lato	No marciapiede da un lato, con auto spesso parcheggiate

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



5. VIA CASSIA 1690. SCUOLA PRIMARIA TOMASSETTI



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
5.Via Cassia 1690. Scuola Primaria Tomassetti	OK	OK	OK

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



6. VIA CASSIA 1694. SCUOLA MEDIA BUOZZI E SCUOLA INFANZIA PLESSO SCALETTE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
6.Via Cassia 1694. Scuola Media Bruno Buozzi e Scuola Infanzia plesso Scalette	OK	OK	Presenza di auto in sosta soprattutto negli orari di entrata e uscita dalla scuola

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



7. VIA CASSIA INCROCIO VIA COLLINENSE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
7.Via Cassia incrocio Via Collinense	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati Presenza di auto in sosta soprattutto negli orari di entrata e uscita dalla scuola

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



8. VIA CASSIA 1727. ASILO NIDO IL MAGO DI OZ (Civico 1720)



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
8. Via Cassia 1727. Asilo Nido Il Mago di Oz (civ. 1720)	OK	Semaforo pedonale a chiamata	No scivolo da un lato No marciapiede dall'altro

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



9. VIA CASSIA 1736. INCROCIO VIA BRACCIANESE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
9.Via Cassia 1736. Incrocio con Via Braccianese	Rif. Segnalazione Comitato Via Tieri e Risposta Polizia Locale 2569 del 02/02/2023 (Allegato A)		No scivolo da un lato No marciapiede dall'altro

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



10. VIA CASSIA 1750. INCROCIO CON VIA VALLE DELLA STORTA



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
10.Via Cassia 1750. Incrocio con Via Valle della Storta	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



11. VIA CASSIA 1781. STAZIONE DEI CARABINIERI



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
11.Via Cassia 1781. Stazione dei Carabinieri	OK	OK	OK

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



12. VIA CASSIA 1778-1801. INCROCIO CON VIA DELL'ISOLA FARNESE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
12.Via Cassia 1778-1801. Incrocio con Via dell'Isola Farnese	OK	Semaforo pedonale a chiamata	No scivoli in entrambi i lati

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



13. VIA CASSIA 1810-1813. FERMATA AUTOBUS



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
13.Via Cassia 1810-1813. Fermata Autobus	OK	Assente	Da un lato presenza cassonetti e campana vetro Dall'altro assenza marciapiede

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



14. VIA CASSIA 1826-1837. SCUOLA INFANZIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
14. Via Cassia 1826-1837. Scuola Infanzia Nostra Signora del Sacro Cuore	OK	OK	Da un lato non c'è il marciapiede

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



15. VIA CASSIA 1844-1863. RISTORANTE FATTORIA DI CLOTILDE



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
15. Via Cassia 1844-1863. Ristorante Fattoria di Clotilde	OK	OK	Da un lato no scivolo Dall'altro davanti ad un cancello privato

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



16. VIA CASSIA INCROCIO CON VIA VINCENZO TIERI



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
16. Via Cassia incrocio con Via Vincenzo Tieri	Sbiadite da un lato	Semaforo	OK

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



17. VIA CASSIA INCROCIO CON VIA A.G. BRAGAGLIA VIA CASSIA 1864



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
17.Via Cassia incrocio con Via A.G.Bragaglia. Via Cassia 1864	OK Via Cassia Invisibili in Via Bragaglia	Semaforo	No scivolo da un lato

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



TABELLA RIEPILOGATIVA

<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
1. Incrocio V. Andreassi	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati
2. Incrocio V. Andreassi (Eurospin)	OK	OK	No scivolo in entrambi i lati
3. Via Cassia 1600	OK	Assente	No scivolo da un lato - No marciapiede dall'altro
4. Via Cassia Piazza della Visione	OK	Da un lato	No marciapiede da un lato, con auto spesso parcheggiate
5. Via Cassia 1690. Scuola Primaria Tomassetti	OK	OK	Presenza di auto in sosta soprattutto negli orari di entrata e uscita dalla scuola
6. Via Cassia 1694. Scuola Media Bruno Buozzi e Scuola Infanzia plesso Scalette	OK	OK	Presenza di auto in sosta soprattutto negli orari di entrata e uscita dalla scuola
7. Via Cassia incrocio Via Collinense	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati
8. Via Cassia 1727. Asilo Nido Il Mago di Oz (civ. 1720)	OK	Semaforo pedonale a chiamata	No scivolo da un lato - No marciapiede dall'altro
9. Via Cassia 1736. Incrocio con Via Braccianese	Rif. Segnalazione Comitato Via Tieri e Risposta Polizia Locale 2569 del 02/02/2023 (Allegato A)		No scivolo da un lato - No marciapiede dall'altro
10. Via Cassia 1750. Incrocio con Via Valle della Storta	OK	OK	No scivoli in entrambi i lati
11. Via Cassia 1781. Stazione dei Carabinieri	OK	OK	OK
12. Via Cassia 1778-1801. Incrocio con Via dell'Isola Farnese	OK	Semaforo pedonale a chiamata	No scivoli in entrambi i lati

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



<i>LOCALIZZAZIONE</i>	<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE</i>	<i>SEGNALETICA VERTICALE</i>	<i>ACCESSIBILITÀ</i>
13. Via Cassia 1810-1813. Fermata Autobus	OK	Assente	Da un lato presenza cassonetti e campana vetro Dall'altro assenza marciapiede
14. Via Cassia 1826-1837. Scuola Infanzia Nostra Signora del Sacro Cuore	OK	OK	Da un lato non c'è il marciapiede
15. Via Cassia 1844-1863. Ristorante Fattoria di Clotilde	OK	OK	Da un lato no scivolo. Dall'altro le strisce sono davanti ad un cancello privato
16. Via Cassia incrocio con Via Vincenzo Tiers	Sbiadite	Semaforo	OK
17. Via Cassia incrocio con Via A.G. Bragaglia. Via Cassia 1864	OK Via Cassia Invisibili in Via Bragaglia	Semaforo	No scivolo da un lato

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



ALLEGATO A

Attraversamento pedonale Via Cassia 1736

- Segnalazione del Comitato Via Tieri (14 gennaio 2023)
- Nota della Polizia Locale (3 febbraio 2023)

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV

Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma



COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

Alla Polizia Locale
 U.O. XV Gruppo Cassia

e, p.c., Daniele Torquati
 Presidente del Municipio di Roma XV

 Luigia Chirizzi
 Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici

 Marcello Ribera
 Assessore alle Politiche Ambientali

 Giovanni Forti e Consiglieri
 Commissione Mobilità

Oggetto: Attraversamento pedonale in Via Cassia incrocio con Via Braccianese

Spett.le Polizia Locale,

con la presente segnalazione il sottoscritto comitato di quartiere intende portare alla vostra attenzione l'attraversamento pedonale situato all'altezza di Via Cassia 1736 nel quartiere La Storta all'incrocio con Via Braccianese.

Come risulta dalla documentazione fotografica allegata, a parere dello scrivente comitato il suddetto attraversamento presenta dei problemi di accessibilità (scivoli) e sicurezza (l'attraversamento finisce in un'isola spartitraffico collocata in uno svincolo).

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Alfonso Ciniglia

Il Vicepresidente
Giovanni Giallombardo

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

www.viatieri.it - viatieri@virgilio.it

*Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma*



POLIZIA ROMA CAPITALE

XV GRUPPO "CASSIA"
Sezione Polizia Stradale
Reparto Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica Stradale

Il Dirigente

Coll. Prot. 2569/23 XV Gruppo Cassia
Risposta Prot. del
Prat. 108/23

Al Dipartimento Mobilità Sostenibile e
Trasporti
Direzione Programmazione e
Attuazione dei Piani di Mobilità
Ufficio REG 1
QGOA

Dipartimento Coordinamento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana

p.c. Comitato di zona Via Vincenzo Tieri

OGGETTO: Via Cassia intersezione Via Braccianense - problematiche attraversamento pedonale.

Si comunica che, a seguito della segnalazione del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri, personale dipendente ha effettuato un sopralluogo nella località in oggetto indicata, da cui è emerso che l'attraversamento pedonale ivi presente è privo di scivoli e termina sull'isola spartitraffico rialzata posta al centro dell'intersezione che non può essere collegata ai marciapiedi laterali da alcun tipo di passaggio pedonale protetto.

Rappresentando che a questo Comando non risultano provvedimenti istitutivi di detto attraversamento, si chiede a Codesti Dipartimenti, ognuno per le proprie competenze, se lo stesso sia a norma e debba essere modificato o eliminato.

p. Barbara Luciani

Il Funzionario

BRUNO
MEOLI
02.02.2023
16:43:10
GMT+01:00

